




Couvres-bordures

Couvres-bordures

Avec nos profilés de recouvrement, vous ajoutez un dynamisme supplémentaire au jardin. Combinez-les avec d'autres éléments en acier Corten pour optimiser l'harmonie dans votre jardin.



Matériau acier Corten



Nous produisons des coudres-bordures en acier Corten d'une épaisseur de 2 mm en 5 largeurs différentes. Il est également possible de choisir entre une hauteur équilatérale de 50 mm ou des hauteurs unilatérales de 50 et 150 mm. La longueur est de 2300 mm par profilé et ils sont vendus par paquets de 10. Les profilés de recouvrement ne sont pas disponibles à l'unité. Toutefois, les pièces d'angle peuvent être commandées à l'unité.

La couleur de l'acier Corten est brun-orangé et se forme par une couche de rouille naturelle. L'acier Corten est aussi appelé acier résistant aux intempéries : en effet, les conditions météorologiques exercent une influence positive sur ce matériau.

L'acier Corten est un alliage de métaux composé de fer, de cuivre, de phosphore, de silicium, de nickel et de chrome. Lorsqu'il est exposé à l'air libre, le matériau se recouvre d'une couche de rouille protectrice. Cette couche de rouille naturelle protège le matériau contre une corrosion ultérieure. Par conséquent, les profilés ont une longue durée de vie.


SPÉCIFICATIONS

- Garantie 5 ans.
- Les profilés de recouvrement en acier Corten sont résistants, à l'épreuve des intempéries, nécessitent peu d'entretien et sont durables.
- L'épaisseur standard de l'acier Corten est de 2 ou 3 mm.
- Cinq largeurs différentes : 54, 64, 104, 154 ou 204 mm.
- La longueur est de 2300 mm par profilé.
- Les profilés de recouvrement sont disponibles par paquets de 10.
- Les profilés d'angle sont disponibles à l'unité.
- Les produits sont livrés non rouillés. L'oxydation de l'acier Corten prend environ 4 à 5 mois, en fonction des conditions météorologiques.

PRINCIPAUX POINTS D'ATTENTION

- Les produits doivent être déballés immédiatement après leur réception, afin de ne pas emprisonner l'humidité entre l'emballage et le produit. Elle peut provoquer des taches de rouille irrégulières.
- Nous déconseillons l'acier Corten à moins de 2 km d'un littoral.
- Pendant le processus d'oxydation, de l'eau de rouille peut être dégagée par le produit.
- Nettoyer le panneau chaque année au jet d'eau du robinet pour enlever les salissures grossières.

Modèles



**COUVRES-
BORDURES DROITS**



**COUVRES-
BORDURES D'ANGLE**